

福州市文物局

关于 2022 年度上半年福州市文物保护单位 “双随机”抽查结果的公示

根据省、市“双随机一公开”工作要求，福州市文物局局领导和博物馆与文物安全处检查人员，按 5%的比例从全市文物保护单位中抽查如下文物保护单位进行了检查。现将检查结果进行公示。

附件：全市文保单位上半年“双随机”抽查结果公示表



2022年度上半年全市文物保护单位“双随机”抽查结果公示表

抽查时间	各县(市)区	文物保护单位名称	级别	检查结果	检查人员	整改情况
3月4日	长乐区	五峰山龙泉寺大殿遗址	市保	1.微型消防站堆放杂物； 2.灭火器材检查维护记录卡未及时更新； 3.个别消防栓无水带	陈啸、吴伟华	已落实整改
3月4日	长乐区	九头马民居	国保	1.个别消防栓水带破损； 2.个别消防栓门打开不便	陈啸、吴伟华	已落实整改
3月4日	长乐区	和平街陈氏民居	市保	未设置消防水池（缸）	陈啸、吴伟华	已落实整改
3月4日	长乐区	罗零基点	市保	未发现问题。	陈啸、吴伟华	无
3月11日	鼓楼区	胡也频故居	市保	屋顶存在雨漏现象	陈啸、吴伟华	已落实整改
3月11日	鼓楼区	高士其故居	省保	1.堆放杂物； 2.巡查记录不够完善。	陈啸、吴伟华	已落实整改
3月15日	台江区	利发巷59、61号民居	市保	个别灭火器材未装箱	陈啸、吴伟华	已落实整改
4月5日	局属	福州市博物馆	国家二级	未发现问题。	李娟副局长 陈啸、吴伟华	无
4月5日	局属	福州文庙	国保	未发现问题。	李娟副局长 陈啸、吴伟华	无

4月5日	局属	林则徐纪念馆	国保	未发现问题。	李娟副局长 陈啸、吴伟华	无
5月11日	马尾区	潮江楼	市保	未发现问题。	陈啸、吴伟华	无
5月11日	马尾区	马江海战炮台、烈士墓及昭忠祠	国保	未发现问题。	陈啸、吴伟华	无
5月11日	仓山区	独立厅	市保	电动车室内停放	陈啸、吴伟华	已落实整改
5月11日	仓山区	仓山区梅坞路56号	省保	消防灭火器无检查记录表	陈啸、吴伟华	已落实整改
5月11日	仓山区	汇丰银行福州分行旧址	省保	巡查记录未完善	陈啸、吴伟华	已落实整改
5月25日	局属	林则徐纪念馆	国保	灭火器检查记录表填写不规范	李娟副局长 陈啸、吴伟华	已落实整改
6月2日	局属	福州市博物馆	国家二级	更新完善安全应急管理制度	陈啸、吴伟华	已落实整改
6月14日	鼓楼区	衣锦坊欧阳氏民居楼	国保	1. 完善文物安全直接责任人公告公示牌。 2. 加强火灾隐患排查。	陈啸、吴伟华	已落实整改
6月14日	鼓楼区	衣锦坊水榭戏台	国保	完善文物安全直接责任人公告公示牌。	陈啸、吴伟华	已落实整改
6月14日	鼓楼区	小黄楼	国保	完善文物安全直接责任人公告公示牌。	陈啸、吴伟华	已落实整改
6月27日	晋安区	福建协和大学(旧址)	省保	未发现问题。	陈啸、吴伟华	无