

# 福州市文物局

---

## 关于 2022 年度下半年福州市文物保护单位 “双随机”抽查结果的公示

根据省、市“双随机一公开”工作要求，福州市文物局局领导和博物馆与文物安全处检查人员，按 5% 的比例从全市文物保护单位中抽查如下文物保护单位进行了检查。现将检查结果进行公示。

附件：全市文保单位下半年“双随机”抽查结果公示表



## 2022年度下半年全市文物保护单位“双随机”抽查结果公示表

抽查时间	各县(市)区	文物保护单位名称	级别	检查结果	检查人员	整改情况
7月5日	晋安区	台湾林尔康墓	省保	未发现问题。	陈诚副局长 陈啸、吴伟华	无
7月15日	高新区	南屿福庐寺	省保	应持续做好文物保护单位室内日常消防安全巡查。	陈诚副局长 陈啸、吴伟华	已落实整改
8月10日	闽清县	合龙桥	省保	进一步加强制度建设, 强化措施确保文物安全。	吴聿建局长 陈诚副局长、陈啸	已落实整改
8月12日	晋安区	店坂桥	市保	1. 缺少安全责任人公告公示牌 2. 电线老化、无套管	陈诚副局长 陈啸、吴伟华	已落实整改
8月17日	仓山区	螺洲孔庙	市保	1. 电线未套管。 2. 存在点蜡烛燃香现象。	陈诚副局长 陈啸、吴伟华	已落实整改
8月31日	仓山区	蔡忠惠公祠	省保	未发现问题。	陈诚副局长 陈啸、吴伟华	无
8月17日	鼓楼区	福州文庙	国保	未发现问题。	陈诚副局长 陈啸、吴伟华	无
8月17日	鼓楼区	高爷庙	省保	未发现问题。	陈诚副局长 陈啸、吴伟华	无
8月18日	高新区	旗山石松寺	省保	未发现问题。	陈诚副局长、吴伟华	无
8月19日	长乐区	东关司马第	市保	未发现问题。	陈诚副局长、吴伟华	无
8月19日	长乐区	和平街陈氏民居	市保	1. 消控室无人值班并堆放杂物。 2. 无应急预案。	陈诚副局长、吴伟华	已落实整改



8月22日	马尾区	马江海战炮台、烈士墓	国保	在对社会开放期间无2小时开展一次防火巡查记录。	陈诚副局长、吴伟华	已落实整改
8月22日	马尾区	闽安协台衙门	省保	未发现问题。	陈诚副局长、吴伟华	无
8月24日	永泰县	麟瑞阁	省保	1. 部分灭火器过期。 2. 电线敷设不规范，部分电线未套管。	陈诚副局长、吴伟华	已落实整改
9月16日	连江县	连江光复会旧址	省保	1. 部分灭火器过期。 2. 局部电线凌乱、照明灯具老化。 3. 加强消防安全培训和灭火应急演练。	陈诚副局长、吴伟华	已落实整改
9月26日	晋安区	福建协和大学A（旧址）	省保	未发现问题。	吴聿建局长 陈诚副局长、吴伟华	无
9月29日	永泰县	荣寿庄	省保	1. 应完善监控系统。 2. 加强人员巡查力度。 3. 完善灭火和应急演练预案，定期检查消防器材。	陈诚副局长、吴伟华	已落实整改
11月24日	台江区	侯德榜故居	省保	未发现问题。	陈诚副局长、吴伟华	无
11月24日	台江区	柔远驿	省保	未发现问题。	陈诚副局长、吴伟华	无
12月7日	鼓楼区	刘冠雄故居	国保	未发现问题。	吴伟华、马建军	无